

FICHE DE PREVENTION

Version n°1 – octobre2026

Sécuriser les opérations de levage sur l'estran

Objectif : Garantir la sécurité des marins lors des manœuvres de levage de tables ostréicoles, en évitant les chutes, écrasements et chocs liés aux à-coups de la grue.

Vérifications préalables

- ☐ Sangles adaptées et en bon état.
- ☐ Vérification préalable de l'envasement des tables.
- ☐ Chargement du chaland organisé pour garantir un champ visuel dégagé pour l'opérateur.
- ☐ Communication claire et permanente entre opérateur et marin au sol (consignes verbales précises).
- ☐ Toujours être à deux lors de ces opérations.

Sur l'estran

☐ Étape 1 : Préparation avant levage

✔ Vérifier l'état du matériel de levage (sangles, crochets, grue) → contrôler coutures, absence d'effilochage, de rouille, etc.
✔ Déterminer l'envasement et, si nécessaire, dégager partiellement les tables avant levage.
✔ S'assurer que le salarié au sol reste hors de la zone dangereuse → jamais entre les tables et le chaland ni en dessous des tables.
✔ Définir les rôles et donner des consignes claires à l'équipe avant de commencer.

☐ Étape 2 : Manœuvre en sécurité

✔ Maintenir une communication permanente, à la fois visuelle et verbale.
✔ Lever progressivement pour limiter les à-coups.
✔ Utiliser un bout ou une perche permettant de guider la charge
✔ En cas de résistance → arrêter immédiatement, adapter la méthode (soulever une par une, dégager manuellement).
✔ Écarter le chaland si nécessaire afin de sécuriser la zone de travail.

> ✓ Prêt à lever ?
> ✓ Prêt ! Zone dégagée.
> ✓ Stop !

Après l'opération

- ☐ Vérifier que tout le matériel est correctement rangé et fixé.
- ☐ Débriefer rapidement avec l'équipe (retour d'expérience).

Dangers à éviter absolument !



Positionnement entre le chaland et les tables.



Poursuite du levage en cas de résistance / envasement



Commencer les manœuvres en ayant un champ visuel réduit