

Sécuriser les opérations de levage sur l'estran

Objectif : Garantir la sécurité des marins lors des manœuvres de levage de tables ostréicoles, en évitant les chutes, écrasements et chocs liés aux à-coups de la grue.



Vérifications préalables

- ☐ Sangles adaptées et en bon état.
- ☐ Vérification préalable de l'envasement des tables.
- ☐ Chargement du chaland organisé pour garantir un champ visuel dégagé pour l'opérateur.
- ☐ Communication claire et permanente entre opérateur et marin au sol (consignes verbales précises).
- ☐ Toujours être à deux lors de ces opérations.



Sur l'estran

- ☐ **Étape 1 : Préparation avant levage**
 - ✓ Vérifier l'état du matériel de levage (sangles, crochets, grue) → contrôler coutures, absence d'effilochage, de rouille, etc.
 - ✓ Déterminer l'envasement et, si nécessaire, dégager partiellement les tables avant levage.
 - ✓ S'assurer que le salarié au sol reste hors de la zone dangereuse → jamais entre les tables et le chaland ni en dessous des tables.
 - ✓ Définir les rôles et donner des consignes claires à l'équipe avant de commencer.
- ☐ **Étape 2 : Manœuvre en sécurité**
 - ✓ Maintenir une communication permanente, à la fois visuelle et verbale.
 - ✓ Lever progressivement pour limiter les à-coups.
 - ✓ Utiliser un bout ou une perche permettant de guider la charge
 - ✓ En cas de résistance → arrêter immédiatement, adapter la méthode (soulever une par une, dégager manuellement).
 - ✓ Écarter le chaland si nécessaire afin de sécuriser la zone de travail.


- ✓ Prêt à lever ?
- ✓ Prêt ! Zone dégagée.
- ✓ Stop !



Après l'opération

- ☐ Vérifier que tout le matériel est correctement rangé et fixé.
- ☐ Débriefing rapidement avec l'équipe (retour d'expérience).

Dangers à éviter absolument !



Positionnement entre le
chaland et les tables.



Poursuite du levage en cas de
résistance / envasement



Commencer les
manœuvres en ayant un
champ visuel réduit